GMUND



Gmund Creative System

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

La notevole varietà di goffrature e di finiture conduce a risultati diversi nella lavorazione. E' perciò impossibile dare dettagliate informazioni per la stampa che possano essere valide per le molte diverse specifiche. Tuttavia le seguenti informazioni tecniche valgono per tutte le specifiche:

Stampa -

- Stampa tipografica

- Serigrafia

Offset

- Rilievo a secco

- Laminatura a caldo

- Incisione laser

- Fustellatura

Raccomandazioni per la stampa Offset Retini fino a 80 I/cm

Adattare le pellicole e la macchina alla particolare

colorazione del fondo della carta

- Testare la stampa sullo stesso lotto di carta

- Mantenere la rimozione del sottocolore bassa quando si stampano colori intensi

- Nessun assorbimento dell'inchiostro, per cui si raccomanda:

- L'uso di inchiostri ossidativi puri

L'uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di fogli bassa

Prestare attenzione durante il processo di asciugatura, tempo minimo 48 ore

Ulteriori raccomandazioni Senza acidi, pH neutro

La superficie può avere una leggera variazione a seconda delle fabbricazioni

 Le carte naturali hanno un fronte ed un retro. Si raccomanda di stampare sul fronte del foglio.

Le laminazioni a caldo metallizzate su carte trattate possono favorire un fenomeno di ossidazione. La stampa di una vernice trasparente sotto l'impressione a caldo può evitare questo fenomeno. Si raccomanda l'applicazione di questo processo soprattutto con lamine di grandi superfici.

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc. Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non si assume alcuna responsabilità.

Ulteriori informazioni - www.gmund.com